

朱林中心幼儿园移址新建项目公示材料

朱林中心幼儿园目前位于金坛区朱林镇文化路，计划移址新建，新址位于原址东侧约 160 米处的朱林镇晨风路南侧，原晨风（江苏）服装有限公司常州朱林服装厂内的西侧部分区域，面积为 9901m²。根据朱林镇人民政府出具的规划条件，本地块规划为教育用地。

受常州市金坛区朱林镇人民政府委托，江苏蓝智生态环保科技有限公司于 2023 年 11 月开展土壤污染状况调查。调查共布设 6 个柱状土壤点位，3 个地下水监测井，1 个表层土壤对照点，1 个地下水对照点（民井）。土壤分析项目包括：重金属（7 项，含六价铬）、挥发性有机物（27 项，含单环芳香烃、卤代芳烃等）、半挥发性有机物（11 项，含苯酚类、多环芳烃类等）、pH；地下水分析项目包括：重金属（7 项，含六价铬）、挥发性有机物（27 项，含单环芳香烃、卤代芳烃等）、半挥发性有机物（11 项，含苯酚类、多环芳烃类等）、pH。

调查结果表明：（1）本次调查土壤共检测 GB36600 中的污染物指标 45 种、pH 值，土壤各检出因子中浓度均低于《建设用地土壤污染风险管控标准》第一类用地筛选值标准范围内，无超标点位，无超标数据。

（2）本次调查共检测地下水指标 45 种（同土壤指标）、pH 值，地下水样品各检出数据中各检出因子均在《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中 IV 类标准范围内，无超标点位，无超标数据。

综上，本地块不属于污染地块，能满足相应的规划要求。